

Andrzej Urbański



*P. W. Baranowski*

Sz. Pani Dorota Gromowska

Przewodnicząca Rady Powiatu Tucholskiego

Interpelacje i zapytania skierowane do starosty podczas XLVII sesji Rady Powiatu Tucholskiego w dniu 24 marca 2023 r.:

1. Proszę o informację na temat wykonania brakującego odcinka chodnika w miejscowości Łąski Piec (na początku miejscowości, po lewej stronie wjeżdżając od strony Śliwic). Czy to zadanie jest planowane?

Po spotkaniu w Łąskim Piecu, w którym uczestniczyli m.in. członkowie zarządu powiatu, dyrektor ZDP i p. Przewodnicząca Rady Powiatu, uznałem, że sprawa zostanie załatwiona pozytywnie. Brakujący odcinek chodnika, przy jednej posesji, zostanie wykonany. Niedawno otrzymałem informacje od mieszkańca, który zapytał o sprawę w starostwie i otrzymał odpowiedź, że nie ma planów przedłużenia chodnika, ponieważ nie zabiega o to Urząd Gminy.

2. Ponawiam prośbę złożoną 29 kwietnia i 16 września 2022 r. o wykonanie w poboczach drogi nr 1017C na odcinku Śliwice - Lińsk, miejscowych odpływów wody do rowu odwadniającego. Proszę też o rozwiązanie problemu zalewanego wjazdu na posesję i odcinka ścieżki w okolicy zatok autobusowych oraz o zabezpieczenie powstałych już spękań nawierzchni.

Obecny stan prowadzi do przyspieszonego zniszczenia nawierzchni, w miejscach, w których gromadzi się woda. Po opadach deszczu powstają kałuże, zalewające całą szerokość ścieżki. Zabezpieczenia wymagają występujące już pęknięcia nawierzchni oraz otwory po odwiertach wykonanych podczas odbioru. Woda gromadzi się przy nawierzchni asfaltowej (nie spływa do przydrożnego rowu), głównie po prawej stronie drogi, jadąc w kierunku Śliwic, na odcinku od zatok autobusowych do wysepki przy skrzyżowaniu z ul. Dębową.

3. Proszę o wykonanie remontu poboczy drogi powiatowej na odcinku Łoboda – Brzeźno/ granica powiatu

Problem stanu poboczy na ww. odcinku drogi jest wielokrotnie poruszany przez mieszkańców i sołtysów sołectw Byłyczek i Brzeźno. Droga ta ma poniżej 4 m szerokości, co wymusza zjeżdżanie na pobocze podczas mijania się pojazdów. Jeśli ZDP nie dysponuje środkami na kompleksową naprawę, proponuje rozważenie rozwiązania polegającego na wykonaniu solidnego, szerokiego pobocza po jednej stronie drogi i jej odpowiednie oznakowanie.

4. Proszę o naprawę poboczy na drodze nr 1015C oraz na odcinku drogi 1005C Śliwice – Lipowa.

Obecny stan stwarza spore zagrożenie dla użytkowników tych dróg. Ubytki są tak duże, że zjechanie z nawierzchni asfaltowej, która jest na tych odcinkach wąska, może spowodować uszkodzenie samochodu lub utratę przyczepności. Z uwagi na niską trwałość dokonywanych dotychczas napraw, spowodowaną gromadzeniem się wody z opadów pomiędzy nawierzchnią asfaltową a warstwą utwardzającą pobocze, proponuję wykonanie odwodnień miejscowych oraz ułożenie kamienia/ tłucznia z dużym spadkiem.

inspektor

*Uprzejmie* 24.03.2023

*Elżbieta Damasiewicz*

*Andrzej Urbański*